



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 512/2020

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, filial Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), sediado(a) na Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi – Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900, CNPJ 15.126.437/0019-72, UG 155125, neste ato representada por sua Superintendente **ELAINE VERENA RESENER**, portadora do RG nº 1028097531 SSP/RS e CPF nº 243.681.640-91, nomeada pela Portaria nº 30, de 3 de fevereiro de 2014, publicada no DOU de 4 de fevereiro de 2014 OU por seu Superintendente Substituto **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, portador do RG nº 1036657581 SSP/RS e CPF nº 560.670.110-34, nomeado pela Portaria nº 754, de 16 de setembro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 56, 22 de setembro de 2014 e por seu Gerente Administrativo **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, portador do RG nº 1036657581 SSP/RS e CPF nº 560.670.110-34, nomeado pela Portaria nº 117, de 19 de março de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 32, de 20 de março de 2014 OU sua Gerente de Atenção à Saúde **SOELI TERESINHA GUERRA**, portadora do RG nº 7017223335 SSP/RS e CPF nº 345.866.280-49, nomeada pela Portaria nº 223, de 22 de abril de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 37, de 05 de maio de 2014, ambos no uso das atribuições conferidas pelo artigo 58, inciso IV, do Estatuto Social Ou artigo 20 da Portaria- SEI nº 8/2019, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 512/2020 processo administrativo nº 23541.000925/2020-91 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA** especificado (s) no (s) item (ns) **01 a 192** do Termo de Referência, anexo do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 023/2020** que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFMS)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



## 2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

**Detentora do Registro de Preços:**

**Empresa:** AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI

**CNPJ:** 34.455.724/0001-41

**Endereço:** Av. Alberto Torres 681 Parque Leopoldina, Campos de Goitacazes

**CEP:** 28051-286

**Telefone:** 22 99965 0311

**E-mail:** aremarmix@gmail.com

**Representante Legal:** Reyson Teixeira Feliciano Azevedo

**CPF:** 164.380.827-32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD. REDUZIDO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	424,0000	8.480,0000
2	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,	33903917	Unidade	2	440,0000	880,0000



	GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
3	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	600,0000	12.000,0000
4	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	540,0000	1.080,0000
5	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	30	680,0000	20.400,0000
6	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	2	650,0000	1.300,0000



	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
7	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	850,0000	8.500,0000
8	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	690,0000	1.380,0000
9	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	1.080,0000	5.400,0000
10	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	1.242,4500	2.484,9000



11	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	1.248,9200	6.244,6000
12	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	1.248,9200	2.497,8400
13	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	1.397,7600	4.193,2800
14	REPARO: TROCA DE COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA BÁSICA DO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	1.400,5000	2.801,0000
15	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA	33903917	Unidade	3	188,0000	564,0000



	CONDENSADORA DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
16	REPARO: TROCA DE MOTO- VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	188,0000	376,0000
17	REPARO: TROCA DE MOTO- VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	188,0000	564,0000
18	REPARO: TROCA DE MOTO- VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	188,0000	376,0000
19	REPARO: TROCA DE MOTO- VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	218,0000	654,0000



20	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	218,0000	436,0000
21	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	295,0000	885,0000
22	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	295,0000	590,0000
23	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	365,0000	7.300,0000
24	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	2	372,7300	745,4600

*Handwritten signature*



	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
25	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	390,0000	7.800,0000
26	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	395,8800	791,7600
27	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	390,0000	7.800,0000
28	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	397,9200	795,8400
29	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O	33903917	Unidade	3	150,0000	450,0000





	EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
30	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	150,0000	300,0000
31	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	150,0000	450,0000
32	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	150,0000	300,0000
33	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	190,0000	1.900,0000
34	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	190,0000	380,0000



35	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	240,0000	1.200,0000
36	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	240,0000	480,0000
37	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	290,0000	1.450,0000
38	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	290,0000	580,0000
39	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	290,0000	1.450,0000
40	REPARO: TROCA DE MOTO-VENTILADOR DA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES 37.000 A	33903917	Unidade	2	290,0000	580,0000





	MAO DE OBRA NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
46	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	119,4900	238,9800
47	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	119,6300	1.196,3000
48	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	150,0000	300,0000
49	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	150,0000	1.500,0000
50	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O	33903917	Unidade	2	150,0000	300,0000



	EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
51	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	150,0000	1.500,0000
52	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	159,4400	318,8800
53	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	159,5300	1.595,3000
54	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	159,7100	319,4200
55	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	160,2800	1.602,8000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



56	REPARO: TROCA DE VÁLVULA REVERSORA DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	159,7300	319,4600
57	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	100,0000	1.000,0000
58	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	100,0000	200,0000
59	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	100,0000	500,0000
60	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	100,0000	200,0000
61	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 13.000 A	33903917	Unidade	5	100,0000	500,0000



	18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
62	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	100,0000	200,0000
63	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	100,0000	500,0000
64	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	100,0000	200,0000
65	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	90,0000	450,0000
66	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A	33903917	Unidade	2	90,0000	180,0000



	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
67	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	90,0000	450,0000
68	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	100,0000	200,0000
69	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	100,0000	300,0000
70	REPARO: TROCA DE BOBINA SOLENOIDE DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	100,0000	200,0000
71	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	10	200,0000	2.000,0000





	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
72	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	301,8200	603,6400
73	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	200,0000	1.000,0000
74	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	353,3000	706,6000
75	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	200,0000	1.000,0000
76	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	350,0000	700,0000



77	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	220,0000	660,0000
78	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	441,4100	882,8200
79	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	220,0000	660,0000
80	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	441,7800	883,5600
81	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	198,0000	594,0000
82	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES 37.000 A	33903917	Unidade	2	441,7800	883,5600



	48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
83	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	330,0000	3.300,0000
84	REPARO: TROCA DE PLACA DO COMPRESSOR DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	441,2600	882,5200
85	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	178,0000	1.780,0000
86	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	178,0000	356,0000
87	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	33903917	Unidade	10	198,0000	1.980,0000



	PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
88	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	349,1700	698,3400
89	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	198,0000	1.980,0000
90	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	351,7100	703,4200
91	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	295,0000	2.950,0000
92	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	2	390,4500	780,9000

*[Handwritten signature]*



	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
93	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	295,0000	590,0000
94	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	390,2700	780,5400
95	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES ACIMA DE 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	392,0400	784,0800
96	REPARO: TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	390,8500	781,7000
97	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	145,0000	435,0000
98	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES	33903917	Unidade	2	145,0000	290,0000



	ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
100	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	148,0000	296,0000
101	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	148,0000	444,0000
102	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	178,0000	356,0000
103	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	178,0000	534,0000
104	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	33903917	Unidade	2	178,0000	356,0000

*[Handwritten signature]*



	NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
105	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	145,5000	436,5000
106	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	198,0000	396,0000
107	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	192,0000	576,0000
108	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	195,0000	390,0000
109	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	3	195,0000	585,0000



	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
110	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	246,6100	493,2200
111	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	78,0000	780,0000
113	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	78,0000	780,0000
114	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	78,0000	156,0000
115	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	78,0000	780,0000





116	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	78,0000	156,0000
117	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	78,0000	780,0000
118	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	78,0000	156,0000
119	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	78,0000	780,0000
120	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	78,0000	156,0000
121	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 37.000 A	33903917	Unidade	10	48,0000	480,0000



	48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
122	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	48,0000	96,0000
123	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	48,0000	480,0000
124	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	48,0000	96,0000
125	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	78,0000	780,0000
126	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A	33903917	Unidade	2	99,0000	198,0000

*Handwritten signature*



	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
127	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	48,0000	480,0000
128	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	30,0000	60,0000
129	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	48,0000	480,0000
130	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	88,0000	176,0000
131	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	10	48,0000	480,0000



	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
132	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	120,0000	240,0000
133	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	48,0000	480,0000
134	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	48,0000	96,0000
135	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	120,0000	1.200,0000
136	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	150,4600	300,9200

*[Handwritten signature]*



137	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	120,0000	1.200,0000
138	REPARO: TROCA DE CHAVE SELETORA DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	149,0900	298,1800
139	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	149,0800	1.490,8000
140	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	190,1000	380,2000
141	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	190,0000	3.800,0000
142	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO,	33903917	Unidade	2	190,4800	380,9600



	GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
143	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	189,4300	3.788,6000
144	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	189,6000	379,2000
145	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	15	190,0400	2.850,6000
146	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	180,0000	360,0000
147	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	15	170,0000	2.550,0000
148	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE	33903917	Unidade	2	170,0000	340,0000

*[Handwritten signature]*



	OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
149	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	15	160,0000	2.400,0000
150	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	170,0000	340,0000
151	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	170,0000	3.400,0000
152	REPARO: TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	170,0000	340,0000
153	REPARO: TROCA DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADORES ATÉ 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	20	89,6500	1.793,0000



154	REPARO: TROCA DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADORES ATÉ 24.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	89,1200	178,2400
155	REPARO: TROCA DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADORES ACIMA DE 25.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	89,3100	893,1000
156	REPARO: TROCA DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADORES ACIMA DE 25.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	89,3200	178,6400
157	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	30	200,0000	6.000,0000
158	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM	33903917	Unidade	30	250,0000	7.500,0000





	PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.					
159	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES 13.000 A 18.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	50	256,0000	12.800,0000
160	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES 19.000 A 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	260,0000	2.600,0000
161	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES 25.000 A 36.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	10	265,0000	2.650,0000
162	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES 37.000 A 48.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	5	295,0000	1.475,0000



163	INSPEÇÃO: REPOSIÇÃO DE CARGA DE REFRIGERANTE DE CONDICIONADORES ACIMA DE 49.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DA TUBULAÇÃO, LIMPEZA BÁSICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	60	295,0000	17.700,0000
164	INSPEÇÃO: HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE APARELHOS TIPO SPLIT ATÉ 24.000 BTU/H, INCLUINDO: RETIRADA DO EQUIPAMENTO DO LOCAL (UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA), REALIZAÇÃO DE VÁCUO, REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUINDO CALIBRAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE; LIMPEZA DAS SERPENTINAS, BANDEJAS DE CONDENSADO, FILTROS DE AR, SISTEMA DE DRENAGEM E CARCAÇA DO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO FOCOS DE CORROSÃO NO EQUIPAMENTO E SUPORTE ATRAVÉS DA LIMPEZA E PINTURA DOS MESMOS; TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM LOCAIS QUE O MESMO NÃO EXISTE OU SE ENCONTRA DANIFICADO.	33903917	Unidade	400	225,0000	90.000,0000
165	INSPEÇÃO: HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE APARELHOS TIPO SPLIT ACIMA DE 24.000 BTU/H ATÉ 36.000 BTU/H, INCLUINDO: RETIRADA DO EQUIPAMENTO DO LOCAL (UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA), RETIRADA DO GÁS, REALIZAÇÃO DE VÁCUO, REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUINDO CALIBRAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE; LIMPEZA DAS SERPENTINAS, BANDEJAS DE CONDENSADO, FILTROS DE AR, SISTEMA DE DRENAGEM E CARCAÇA DO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO FOCOS DE CORROSÃO NO EQUIPAMENTO E SUPORTE ATRAVÉS DA LIMPEZA E	33903917	Unidade	100	245,0000	24.500,0000



	PINTURA DOS MESMOS; TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM LOCAIS QUE O MESMO NÃO EXISTE OU SE ENCONTRA DANIFICADO.					
166	INSPEÇÃO: LIMPEZA GERAL DE APARELHOS TIPO JANELA ACIMA DE 36.000 BTU/H, INCLUINDO: RETIRADA DO EQUIPAMENTO DO LOCAL (UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA), RETIRADA DO GÁS, REALIZAÇÃO DE VÁCUO, REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUINDO CALIBRAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE; LIMPEZA DAS SERPENTINAS, BANDEJAS DE CONDENSADO, FILTROS DE AR, SISTEMA DE DRENAGEM E CARCAÇA DO EQUIPAMENTO; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO FOCOS DE CORROSÃO NO EQUIPAMENTO E SUPORTE ATRAVÉS DA LIMPEZA E PINTURA DOS MESMOS; TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM LOCAIS QUE O MESMO NÃO EXISTE OU SE ENCONTRA DANIFICADO.	33903917	Unidade	60	270,0000	16.200,0000
167	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	30	252,3800	7.571,4000
168	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	30	326,0000	9.780,0000
169	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	30	340,2500	10.207,5000
170	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	10	326,0000	3.260,0000
171	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	10	343,3700	3.433,7000
172	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	33903917	Unidade	10	393,0700	3.930,7000



	30000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.					
173	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	3	430,0000	1.290,0000
174	INSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	3	465,0000	1.395,0000
175	INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUTOS DE COBRE 1/4 "	33903917	Metro	800	10,0000	8.000,0000
176	INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUTOS DE COBRE 3/8 "	33903917	Metro	800	9,0000	7.200,0000
177	INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUTOS DE COBRE 1/2 "	33903917	Metro	700	10,0000	7.000,0000
178	INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUTOS DE COBRE 5/8 "	33903917	Metro	700	18,0000	12.600,0000
179	INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUTOS DE COBRE 3/4 "	33903917	Metro	20	27,0000	540,0000
180	INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUTOS DE COBRE 7/8 "	33903917	Metro	20	36,0000	720,0000
181	INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO COM ISOLANTE POLIPEX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	33903917	Metro	3000	1,9800	5.940,0000
182	INSTALAÇÃO: EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO COM FITA DE PVC PARA ISOLAMENTO.	33903917	Unidade	300	3,0000	900,0000
183	INSTALAÇÃO: FURO EM CONCRETO.	33903916	Unidade	200	30,0000	6.000,0000
184	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	20	79,0000	1.580,0000
185	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	15	79,0000	1.185,0000
186	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	20	79,0000	1.580,0000
187	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO	33903917	Unidade	10	79,0000	790,0000

*Handwritten signature*



	SPLIT 22000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.					
188	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	10	79,0000	790,0000
189	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	10	89,0000	890,0000
190	DESINSTALAÇÃO: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTUS INCLUIDO SUPORTE E MÃO DE OBRA.	33903917	Unidade	3	89,0000	267,0000
191	REPARO: TROCA DE PLACA DO DISPLAY DE CONDICIONADORES 10.000 A 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT E JANELA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	3	89,0000	267,0000
192	REPARO: TROCA DE TERMOSTATO DE CONDICIONADORES ATÉ 9.000 BTU/H, TIPO INVERTER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, GARANTINDO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.	33903917	Unidade	2	84,0000	168,0000
VALOR GLOBAL					R\$ 487.318,7400	

### 3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

### 4. VALIDADE DA ATA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **12 MESES**.

## 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e

5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

## 6. PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460




7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.

Santa Maria, 13 de outubro de 2020.

 HUSM-UFSM/EBSERH  Profª Elaine V. Resener SUPERINTENDENTE HUSM/EBSERH CRM/RS Nº 10.748	<p><b>REYSON TEIXEIRA FELICIANO AZEVEDO:</b> <b>16438082732</b></p> <p>Digitally signed by REYSON TEIXEIRA FELICIANO AZEVEDO:16438082732 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=22065332000197, CN=REYSON TEIXEIRA FELICIANO AZEVEDO: 16438082732 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2020-10-14 16:58:51 Foxit PhantomPDF Version: 9.7.2</p> <p>Reyson Teixeira Feliciano Azevedo</p> <p><b>CPF: 164.380.827-32</b></p> <p>Fornecedor - Representante Legal</p>
--	--